



***Câmara Municipal de Jacupiranga***  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**REQUERIMENTO Nº 73/2025**

**O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer à Mesa, nos termos do Artigo 103 do Regimento Interno desta Edilidade, depois de lido em Plenário, que seja levado ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte;**

Considerando que este Vereador vistoriou as unidades escolares rurais do município e identificou irregularidades que devem ser solucionadas com a maior brevidade possível, pois envolvem questões de segurança, bem estar e cuidados com os alunos.

Requeiro providências urgentes para sanar os diversos problemas descritos no relatório a seguir.

Tais irregularidades merecem chegar ao conhecimento dos demais Vereadores, com a leitura deste em Plenário para sejam solucionadas.

Sala das sessões, 11 de abril de 2025.

**ALEX ANTUNES FAGUNDES**  
**Vereador**



# ***Câmara Municipal de Jacupiranga***

*ESTADO DE SÃO PAULO*

## **- RELATORIO -**

### **Escola Milton Aracan**

#### **Cozinha**

- \* No cardápio tinha frutas, mas não havia na dispensa;
- \* As panelas estavam no chão, pois não há gabinete para guardadas;
- \* Perda de frutas e legumes aos finais de semana;
- \* Fogão industrial só funcionam duas bocas;
- \* Ratos circulam pela cozinha, dedetização vencida desde agosto de 2024;

#### **Pátio**

- \* Não possui porta papel toalha, sabão e álcool;
- \* Bancos e mesas necessitam urgente de pintura;

#### **Salas para aula**

- \* A sala ao lado da sala dos professores está com a pintura em péssimas condições de conservação.

#### **Banheiros**

- \* Não possui suporte para papel higiênico nos banheiros, no banheiro masculino este fica ao lado da porta;
- \* A porta é fechada com cordinha pro lado de fora;
- \* No banheiro feminino não possui também porta papel toalha, o papel fica sobre uma pia desativada.

#### **Caixa d'água/água potável**

- \* Filtros vencidos.

#### **Área externa**

- \* Antiga porta que isolava o espaço está quebrada e encostada no alambrado, com risco de queda sobre uma criança,
- \* Roçada;
- \* Retirada do poste, risco de alguma criança se machucar;
- \* Relocar o parquinho para outro lugar, está atrapalhando o professor a aula dar aula de educação física;
- \* Havia uma horta nós fundos da escola, todos gostavam e estão sentindo muito falta.



## ***Câmara Municipal de Jacupiranga*** **ESTADO DE SÃO PAULO**

### **Alunos TEA**

\* Na escola possuem dois alunos laudados e um sendo assistido pois há apenas uma auxiliar.

### **Escola do Pindaúba**

#### **Etapa 1 e 2**

- \* Parte do forro caindo,
- \* tem apenas um ventilador.

#### **1º e 2º Ano**

- \* Possui dois ventiladores e o da parede não funciona.

#### **3º Ano**

- \* Forro com uma parte podre e com umidade, devido a um possível vazamento no telhado, possui dois ventiladores e estão funcionando.

#### **4º e 5º Ano**

- \* Possui dois ventiladores e o da parede as vezes funciona mas na gambiarra.

### **Pátio**

- \* Bebedouro com torneira vazando.
- \* Piso e contra piso soltando.
- \* Filtro de água do lavatório está com vazamento.
- \* Bancos e cadeiras em péssimas condições de uso.

### **Cozinha**

- \* Possui poucas tomadas.
- \* Interruptor sem espelho.
- \* Válvula da pia com vazamento.
- \* Boca do fogão escorado com pedra.
- \* Data para entregar de frutas e legumes de preferência na segunda ou terça feira, há desperdício.

### **Escola Pindaúba do Meio**

- \* Pintura
- \* Todas as paredes estão com as pinturas ruim.



## ***Câmara Municipal de Jacupiranga***

*ESTADO DE SÃO PAULO*

### **Cozinha/Copa**

#### **\* Limpeza/cozinha**

\* A escola possui duas servidoras que preparam a merenda, uma delas após fazer a merenda faz a limpeza da escola e neste dia em especial o diretor informou que havia deslocado uma servidora para uma outra atividade, e só uma servidora ficou responsável para as duas atividades.

\* Sifão estourado e vazando.

\* Não tem gabinete na pia,

\* Os armários da copa não estão instalados, estão um sobre o outro.

### **Banheiro**

\* O banheiro feminino não possui chuveiro.

\* O banheiro masculino tem chuveiro, mas somente gelado (tem um menino TEA que usa fralda e as vezes precisa dar banho), se os professores precisarem tomar banho tem que usar esse banheiro com chuveiro.

\* O banheiro dos professores não está funcionando a descarga.

\* Todos os banheiros não possuem porta papel higiênico e nem toalha e não possuem sabonete líquido também.

### **Sala dos professores**

\* Muito apertado, difícil acesso, pois tem que passar por dentro da sala de aula, sem estrutura.

### **Etapa I e II**

\* A classe possui 22 alunos, apenas 1 ventilador.

\* Umidade na parede.

\* Algumas mobílias precisam ser substituídas e outras de manutenção.

### **Primeiro Ano**

\* A classe possui 15 alunos, é muito apertada, há dois ventiladores, mas apenas um funcionando.

\* Umidade nas paredes.

\* Algumas mobílias precisam ser substituídas e outras de manutenção.

### **Segundo Ano**

\* A classe possui 22 alunos, dois ventiladores e apenas um funcionando,

\* quadro sem suporte para o pagador e giz.

\* Umidade nas paredes

\* Algumas mobílias precisam ser substituídas e outras de manutenção.





## ***Câmara Municipal de Jacupiranga*** **ESTADO DE SÃO PAULO**

### **Terceiro Ano**

- \* A classe possui 16 alunos, dois ventiladores funcionando.
- \* Umidade nas paredes
- \* Algumas mobílias precisam ser substituídas e outras de manutenção.

### **Quarto Ano**

- \* A classe possui 18 alunos, 3 ventiladores e apenas dois funcionando.
- \* Muita umidade nas paredes ao ponto de estar com um forte cheiro de mofo.
- \* Algumas mobílias precisam ser substituídas e outras de manutenção.

### **Quinto Ano**

- \* A classe possui 9 alunos, dois ventiladores e apenas um funcionando.
- \* Umidade nas paredes
- \* Algumas mobílias precisam ser substituídas e outras de manutenção.

### **Pátio**

- \* Poucas mesas e bancos e estão em péssimo estado de conservação, tem que sair uma sala por vez para o recreio por falta de destes.

### **Caixas d'água**

- \* Existem duas caixas d'água, a principal está desativada e quase caindo e a outra é provisória e está muito suja.

### **Material didático**

- \* Está faltando material para os professores darem atividade para os alunos, Folha de sulfite, tinta para impressora.

### **Sala de informática**

- \* Sala apertada.

### **Alunos TEA**

Tem 2 alunos TEA com laudo e um fazendo acompanhamento e só tem uma professora, um usa fralda, o outro é agitado, há a necessidade de mais um para acompanhamento.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2025.

**ALEX ANTUNES FAGUNDES**  
Vereador

















